АКТ №1

**обследования инженерно-технической укрепнённости,
оснащенности техническими средствами охраны,
системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Белый медвежонок»
(наименование объекта)

«22» _сентября_ 2021 года с.Газ-Сале
(наименование населенного пункта)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
- заместитель заведующего по АХЧ Айгерм Аскаровна Имашева

Члены комиссии:
- Юлия Васильевна Лапсуй – секретарь-машинист;
- Марина Васильевна Зайнакаева – медицинская сестра;
- Наталья Владимировна Белоус – младший воспитатель;

Иные представители служб (ведомств), привлекаемые специалисты: не привлекались

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок», расположенный по адресу: 629365, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул.Геологоразведчиков, дом7. Телефон 8(34940)2-31-85.
(фактический адрес, телефон)

Собственник объекта (балансодержатель): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

Ведомственная принадлежность объекта: Департамент образования Администрации Тазовского района

Объекту присвоена: 4 категория опасности

Наличие «Паспорта безопасности» *(антитеррористической защищенности)* объекта: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» разработан, утвержден 19.12.2019 г., рег.
(указать наличие (отсутствие) паспорта, дату утверждения паспорта, в соответствии с каким нормативным документом разработан)

Наличие схем эвакуации: план эвакуации расположен в корпусе №2 у центрального входа в ДОУ

Запасной выход: количество – 2 штуки, замки врезные, большие задвижки, двери противопожарные металлические внутренние и уличные – 4 шт.
(указать количество, расположение, конструкцию дверей количество и типы замков, блокирование ОС)

Ограждение по периметру: ограждение находится в исправном состоянии, по всему периметру территории высота ограждения 160 см, конструкция секционные заборы из профильных металлических труб . Ограждение по всей протяженности не оборудовано дополнительными защитными средствами. На территории ДОУ отсутствуют технические средства обнаружения и сигнализации.
(указать конструкцию ограждения, высоту, целостность)

Въезд на территорию: не осуществляется; конструкция-ворота металлические секционные из профильных труб, ворота запираются на задвижку, высота составляет 160см, Въезд на территорию не асфальтирован и не оборудован средствами для снижения скорости, а также противоударными устройствами.

(указать количество, конструкцию и высоту ворот, наличие запирающих устройств, оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами)

Автоматический шлагбаум: не предусмотрен

(указать наличие, количество и места установки)

Ограничители парковки: не предусмотрены

(указать наличие, количество и места установки)

Калитки: 4 (четыре) штуки, высота 160 см, конструкция выполнена из металла, закрываются на задвижку и навесной замок. Доступ на объект через калитки осуществляется в часы приема детей с 07:00 до 08:30 и в период, когда детей забирают родители с 17:00-19:00

(указать количество, конструкцию и высоту калитки, наличие запирающих устройств)

Физическая охрана: на период капитального ремонта осуществляется дежурными сотрудниками согласно утвержденного графика дежурств с 07:00 до 19:00. В ночное время с 19:00 до 07:00 объект охраняется сторожами, согласно штатного расписания и графика дежурства сторожей утвержденного руководителем ДОУ. В соответствии с муниципальным контрактом№ 0190300000720000782 от 18.12.2021 охрана объекта осуществляется сотрудниками ООО «ЧОО» на основании лицензии № 89/194 от 05.06.2019 года. согласно Акту от 30.04.2021 г. сотрудник ООО «ЧОО» снят с поста охраны в связи с капитальным ремонтом Корпуса №1 и благоустройством территории Корпуса №1 и №2.

Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены: спецсредства у сотрудников охраны не предусмотрены

Наличие средств связи у дежурной смены: стационарный поселковый телефон: 8 (34940)2-37-74

(указать имеющиеся виды связи (р/с, городской телефон) и их достаточность)

Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического акта»: «Инструкция по действиям дежурной смены при совершении террористического акта» утверждена 11.01.2021 г., приказом № 12 от 11.01.2019года.

(указать наличие Инструкции и дату ее утверждения)

Наличие телефона с автоматическим определителем номера: отсутствует

(указать наличие (отсутствие) телефона с АОН, место его размещения)

Наличие кнопки тревожной сигнализации: установлена, КТС находится в исправном состоянии, установлены в корпусе №2, КТС проверяется ежедневно ответственным сотрудником с фиксацией в «Журнале учета проверок кнопки тревожной сигнализации», а также ежемесячно обслуживающей организацией ИП Козлов М.А.

(указать наличие (отсутствие) КТС, наименование охранной и обслуживающей *организации, работоспособность КТС, место (места) установки)*

Наличие пожарной сигнализации: установлена АПС С 2000, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа с выводом на ПЦН пожарной части по охране с.Газ-Сале. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ежемесячное обслуживание осуществляет ИП Козлов М.А.

Наличие охранной сигнализации: не предусмотрена

(указать наличие (отсутствие), вид (автономная, с выводом на ПЦН), к какой охранной организациивыведена, наименование обслуживающей организации, работоспособность)

Наличие системы оповещения: установлена, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа с выводом на ПЦН. Ежемесячное обслуживание осуществляет ИП Козлов М.А.

(указать наличие (отсутствие), тип, наименование обслуживающей организации, работоспособность)

Наличие системы освещения: в здании установлены светильники дневного света, потолочного типа со светодиодными лампами. Внутреннее освещение находится в исправном состоянии, работоспособность системы внутреннего освещения поддерживается силами электромонтера согласно штатного расписания учреждения. Зоны видимости системы видеонаблюдения, находящиеся внутри здания ДОУ обеспечены освещением. В корпусе № 2 имеется собственное уличное периметральное освещение, территория освещается поселковым освещением и опорами ОНО-4 по периметру ограждения.

(указать наличие (отсутствие), тип, наименование обслуживающей организации, достаточность, работоспособность, обеспеченность освещением в зонах видимостисистемы видеонаблюдения)

Наличие системы видеонаблюдения: установлена, в исправном состоянии

(указать наличие (отсутствие), работоспособность (да/нет) (если «нет», то указать причину)

Всего видеокамер: 24 видеокамер

(количество)

Из них:

Внутреннего наблюдения: 11 видеокамер

(количество)

Наружного наблюдения: 12 видеокамер + 1 камера периметрального видеонаблюдения

(количество)

Охват системы видеонаблюдения всей территории объекта: территория, прилегающая к зданию ДОУ, запасные эвакуационные выходы ДОУ, детские игровые площадки фиксируется видеокамерами и отображается на мониторах на посту охраны .

(да/нет) (если «нет», то указать какие участки не охвачены)

Возможность системы видеонаблюдения осуществить идентификацию лиц и детализацию событий: нет, не предусмотрена

(да/нет)

Возможность записи событий с фиксацией на электронный носитель со сроком хранения: более 30 суток, сервер установлен на посту охраны

(указать место расположения сервера)

Наличие резервных источников электропитания: светильники аварийного освещения расположены в групповых, коридорах, спальнях. Светильники обслуживаются силами штатного электромонтера учреждения. Резервный источник электроснабжения отсутствует.

(указать наличие (отсутствие), место расположения, наименование обслуживающей организации)

Наличие системы контроля управления доступом: не предусмотрен

(указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность и обслуживающуюорганизацию)

Наличие стационарных металлодетекторных рамок: не предусмотрены

(указать наличие (отсутствие), вид, тип, место установки, работоспособность, наименование обслуживающей организации)

Наличие ручных металлодетекторов: не предусмотрены

(указать наличие, количество)

Оказание первой медицинской помощи: в ДОУ на постоянной основе по соглашению Департамента образования с Тазовской ЦРБ работает медицинская сестра Зайнакаева М.В., оказывающая первую медицинскую помощь воспитанникам и сотрудникам детского сада .

(указать вид, количество)

Вывод:

Комиссия в рамках обследования инженерно - технической укреплёности, оснащенности техническими средствами охраны, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной установили, что выполняется комплекс организационных, инженерно-технических, правовых и иных мер антитеррористической защищенности объекта. Антитеррористическая защищенность объекта соответствует требованиям безопасности.

Обследование объекта провели:

Председатель комиссии:

А.А. Имашева

Члены комиссии:

Ю.В. Лапсуй

М.В. Зайнакаева

Н.В. Белоус